Yocom-McColl Testing Laboratories, Inc.

540 West Elk Place • Denver, Colorado 80216-1823 USA
PHONE (303) 294-0582 • FAX (303) 295-6944
EMAIL: ymccoll@ymccoll.com

Sirolan Laserscan
Micron Test Report

Broken Road Alpacas/Joe and Stacy Miller
740 R St.
Geneva NE 68361-1013 USA

04/11/13


Test No: 451729

Animal and Sample Description

Animal Name:	Bosco	**Animal ID:**	XXXXX
Breed:	Alpaca(Suri)	**Sample Location:**	Side
Sex:	XXXXX	**Sample Date:**	XX/XX/XX
Color:	XXXXX	**Age:**	XXXXX

Laboratory Data

Mean Fiber Diameter:	19.1	microns
Standard Deviation:	5.1	microns
Coefficient of Variation:	26.8	%
Fibers Greater Than 30 microns:	4.1	%



This Test Performed According to I.W.T.O Method 12